



MANUAL DE INSTRUÇÕES



MEDIDOR DE PH E UMIDADE DO SOLO MODELO PH-2500

1. ESPECIFICAÇÕES

Precisão: 0,2 pH


Escala:

pH: 3 a 8pH

Umidade: 0 a 80% UR

2. INSTRUÇÕES DE USO

1. Se o solo a ser testado estiver seco ou contiver muito estrume, borrife um pouco de água sobre o solo, e espere por 25-30 minutos antes de testar.
2. Antes de usar o medidor, certifique-se de polir sua superfície com um pedaço de pano úmido. Quando usar um medidor novo, certifique-se de inseri-lo no solo algumas vezes para remover as impurezas oleosas de sua superfície metálica.
3. Insira o medidor diretamente no solo sob consideração, enfiando totalmente a superfície metálica e calçando bem o solo em volta para que este se adira bem à superfície do eletrodo metálico do medidor. Cerca de 10 minutos após inserir o medidor no solo, o indicador mostrará o valor correto de pH ou umidade.
4. O medidor pode às vezes registrar valores diferentes dependendo das condições do solo, como por exemplo, adesão ao conteúdo úmido na superfície metálica, ou o nível de pH. Ele é, portanto, ideal para efetuar uma média de várias medições.
5. Pressione o botão branco/verde. O indicador mostrará o valor aproximado de umidade. Após o uso, limpe bem as placas.



Notas

O valor do pH do solo é um fator muito importante para a qualidade de colheitas. A maioria das colheitas não pode sobreviver a um solo muito ácido ou alcalino. Conseguir a leitura exata para a sua colheita é muito importante.

3. LISTA DE ACESSÓRIOS

Acessórios Fornecidos

- Manual de instruções

Acessórios opcionais (Vendidos separadamente)

- Estojo para transporte modo ES-01

TERMOS DE GARANTIA

Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou danos, que se verificar por uso correto do equipamento, no período de 6 meses a partir da data da compra.

A garantia não abrange fusível, pilhas, baterias e acessórios como pontas de prova, bolsa de transporte, sensores, etc.

Excluem-se de garantia os seguintes casos:

- a) Uso incorreto, contrariando as instruções;
- b) Violação do aparelho por técnicos não autorizados;
- c) Queda e exposição a ambientes inadequados.

Observações:

- Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir certificado de calibração, deve ser encaminhada uma carta junto com o equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assistência técnica da Sondaterra.
- Caso a empresa possua Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma nota fiscal de simples remessa do equipamento para fins de trânsito.
- No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isenção e informando que os equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos de manutenção ou emissão de certificado de calibração.
- Recomendamos que as pilhas sejam retiradas do instrumento após o uso. Não utilize pilhas novas juntamente com pilhas usadas. Não utilize pilhas recarregáveis.
- Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha sempre em mãos o número da nota fiscal de venda da Sondaterra, código de barras e número de série do equipamento.
- **Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de garantia) e riscos correm por conta do comprador.**

SONDATERRA®

EQUIPAMENTOS AGRONÔMICOS LTDA.

www.sondaterra.com

Rua Samuel Neves, 1823 - Fone: (19) 3433-7200 Fax: 3434-7803

CEP 13.416-404 - Piracicaba - São Paulo

